

幌延町内通学路の要対策箇所一覧 (No.1)

【幌延小学校】

R06. 11. 14 現在

No	路線名	管理者	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策状況
①	道道豊富遠別線	北海道	宮園町	☐通学路であるが横断箇所が無い	横断歩道の設置	北海道公安委員会	H25 対策済み
②	〃	北海道	栄町	☐通学路であるが横断箇所が無い	横断歩道の設置 児童に対する注意喚起	北海道公安委員会 町・教委・学校	設置不許可(H24) 児童への注意喚起で対応
③	道道稚内幌延線	北海道	6条南1丁目交差点	☐交通量が多く大型車も通る	児童に対する注意喚起	町・教委・学校	注意喚起 街頭指導
④	〃	北海道	3条南2丁目	☐交通量が多く、大型車も通る ☐歩道はあるが狭い	道路改良(歩道・車道)	北海道	H28 対策済み
⑤	町道幌延北進線	幌延町	東町三叉路	☐歩道はあるが狭い	児童に対する注意喚起 道路改良(歩道・車道)	町・教委・学校	注意喚起 R5 改良工事完了
⑥	町道北1丁目線	幌延町	3条北1丁目1-2地先から4条北1丁目1番地先	☐歩道はあるが狭い	道路改良(歩道・車道)	幌延町	H30 対策済み
⑦	道道稚内幌延線	北海道	3条南2丁目から6条南1丁目交差点迄	☐交通量が多く、大型車通行注意 ☐歩道・車道の段差、傷みが激しい ☐郵便局の交差点の歩行者用信号機が見えにくい	道路改良(歩道・車道・信号機)	北海道	R4より改良工事実施 R5 歩行者用信号機移設(郵便局交差点)
⑧	道道豊富遠別線	北海道	宮園町1番地	☐総合体育館との横断箇所がない	横断歩道の設置	北海道公安委員会	R3.10 天塩警察署長宛て要請文提出
⑨	町道幌延下沼線	幌延町	酪農橋(道道豊富遠別線との交差点)	☐大型車の通行が多く、橋に歩道がない	児童に対する注意喚起	町・教委・学校	注意喚起、街頭指導 交通安全旗設置済み
⑩	道道稚内幌延線	北海道	6条南1丁目交差点から信金AP迄	☐街路灯が少なく暗い	街路灯の増設	幌延町	R3.10 沿線事業所に協力要請し、照度確保済み
⑪	町道南3丁目線	幌延町	5条南2丁目	☐歩道縁石の老朽化	歩道縁石の改良工事	幌延町	R3 改良工事完了
⑫	町道6条線接地 (幌延小学校前歩道)	幌延町	東町25番地	☐歩道縁石の老朽化	歩道縁石の修繕	教委	R4 修繕完了

幌延町内通学路の要対策箇所一覧 (No.2)

【幌延中学校】

R06. 11. 14 現在

No	路線名	管理者	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策状況
①	道道豊富遠別線	北海道	宮園町	□通学路であるが横断箇所が無い	横断歩道の設置	北海道公安委員会	H25 対策済み
②	〃	北海道	栄町	□通学路であるが横断箇所が無い	横断歩道の設置 生徒に対する注意喚起	北海道公安委員会 町・教委・学校	設置不許可 (H24) 生徒への注意喚起で対応
③	道道稚内幌延線	北海道	6条南1丁目交差点	□交通量が多く大型車も通る	生徒に対する注意喚起	町・教委・学校	注意喚起 街頭指導
④	〃	北海道	3条南2丁目	□交通量が多く、大型車も通る □歩道はあるが狭い	道路改良 (歩道・車道)	北海道	H28 対策済み
⑤	町道幌延北進線	幌延町	東町三叉路	□歩道はあるが狭い	生徒に対する注意喚起 道路改良 (歩道・車道)	町・教委・学校	注意喚起 R5 改良工事完了
⑥	道道稚内幌延線	北海道	3条南2丁目から6条南1丁目交差点迄	□交通量が多く、大型車通行注意 □歩道・車道の段差、傷みが激しい □郵便局の交差点の歩行者用信号機が見えにくい	道路改良 (歩道・車道・信号機)	北海道	R4 より改良工事实施 R5 歩行者用信号機移設 (郵便局交差点)
⑦	道道豊富遠別線	北海道	宮園町1番地	□総合体育館との横断箇所がない	横断歩道の設置	北海道公安委員会	R3.10 天塩警察署長宛て要請文提出
⑧	道道豊富遠別線	北海道	対策箇所②から幌延下沼線の交差点迄	□街路灯が少なく暗い	街路灯の増設 生徒への注意喚起及び下校指導	幌延町	R3.10 担当課と協議し、防犯灯増設対応済み
⑨	道道稚内幌延線	北海道	6条南1丁目交差点から信金AP迄	□街路灯が少なく暗い	街路灯の増設 生徒への注意喚起及び下校指導	幌延町	R3.10 に担当課より沿線事業所に夜間点灯の協力を要請し、照度確保済み
⑩	町道栄町4号線	幌延町	栄町6番地	□歩道縁石の老朽化 □学校前の歩道に枝が飛び出ている	歩道縁石の改良工事他 歩道支障木枝払い	幌延町	R3 改良工事完了 R6.7 歩道支障木枝払い
⑪	町道1条線	幌延町	栄町6番地	□歩道縁石の老朽化	歩道縁石の改良工事	幌延町	R4 改良工事完了
⑫	道道稚内幌延線	北海道	元町三叉路	□Y字路突き当りの歩道にガードレールがない	通行車両に対する注意喚起	北海道	R5 注意喚起用標識設置 R6.7 道路白線設置

幌延町内通学路の要対策箇所一覧 (No.3)

【問寒別小中学校】

R06.11.14 現在

No	路線名	管理者	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策状況
①	道道問寒別停車場 下国府線	北海道	問寒別小中学校前から J R問寒別駅前迄	<input type="checkbox"/> 交通量が多く、大型車通行注意 <input type="checkbox"/> 歩道・車道の段差、傷みが激しい	道路改良（歩道・車道）	北海道	R3 180m施工完了 R4 140m施工完了
②	町道問寒23号線	幌延町	23号線横を流れるアイ カップ川沿い	<input type="checkbox"/> 川の防護柵が途切れていて危険	フェンスネットの設置	幌延町	R2 対策済み
③	〃	幌延町	問寒23号線	<input type="checkbox"/> 袋小路でカーブが鋭角のため見通しが利かず危険。	通行車両に対する注意喚起	町・教委	R3 四箇所に注意喚起用標識設置完了