北海道 幌延町　幌延小学校　通学路対策箇所図（令和 6 年 11 月 14 日現在）

① 通学路であるが横断箇所がない
《対策メニュー・対策状況》
◎H25 対策済み（横断歩道の設置済み）

② 通学路であるが横断箇所がない
《対策メニュー・対策状況》
●横断歩道の設置（H24 設置不許可）
◎児童への注意喚起で対応

⑧ 体育館との横断箇所がない

《対策メニュー・対策状況》
●横断歩道の設置
◎R3.10 設置要請文提出

⑥ 歩道はあるが狭い
《対策メニュー》
◎H30 対策済み（道路改良済み）

⑦ 交通量が多く、大型車通行注意
歩道・車道の段差、傷みが激しい等

《対策メニュー・対策状況》
●車道及び歩道の改良工事
◎R4 より改良工事実施（継続中）
◎R5 歩行者用信号機移設（郵便局交差点）

⑩ 街路灯が少なく暗い
《対策メニュー・対策状況》
●街路灯（防犯灯）の増設
◎R3.10 沿線事業所等に協力要請し、照度を確保済み

⑨ 大型車の通行が多く、橋に歩道がない

《対策メニュー》
●児童に対する注意喚起
◎注意喚起
◎街頭指導
◎交通安全旗設置済み

④ 交通量が多く、大型車も通る
歩道はあるが狭い
《対策メニュー・対策状況》
◎H28 対策済み（道路改良済み）

③ 交通量が多く、大型車も通る
《対策メニュー・対策状況》
●児童に対する注意喚起
◎注意喚起
◎街頭指導

⑤ 歩道はあるが狭い

《対策メニュー・対策状況》
●児童に対する注意喚起
◎R5 改良工事完了

⑪ 歩道縁石の老朽化

《対策メニュー・対策状況》
●歩道縁石の改良工事
◎R3 改良工事完了

⑫ 歩道縁石の老朽化
《対策メニュー・対策状況》
●歩道縁石の修繕
◎R4 修繕完了

通学路（学校指定）

要対策箇所