

北海道 幌延町 問寒別小中学校 通学路対策箇所図（令和6年11月14日現在）

③ 袋小路でカーブのため見通しが利かず危険



《対策メニュー・対策状況》

- 通行車両に対する注意喚起
- ◎ R3. 11 四箇所に注意喚起用標識の設置完了

② 川の防護柵が途切れていて危険

《対策メニュー・対策状況》

- フェンスネットの設置
- ◎ R2 対策済み（フェンスネットを設置済み）



① 交通量が多く、大型車通行注意！歩道・車道の段差、傷みが激しい



《対策メニュー・対策状況》

- 道路改良（歩道・車道）
- ◎ 車道及び歩道の改良工事（R3 180m施工完了、R4 140m施工完了）

..... 通学路(学校指定)

○ 要対策箇所