

通学路の緊急合同点検を実施しました

平成24年4月以降、全国において登下校中の児童等が犠牲となった痛ましい事故が相次いだことを踏まえて、町では、学校関係者が抽出した危険箇所について、教育委員会、学校関係者、道路管理者、警察により緊急合同点検を行いました。その点検結果についてお知らせします。

●対策箇所一覧

幌延小学校通学路の要対策箇所一覧表

路線名	道道豊富遠別線	道道稚内幌延線	町道幌延北進線
箇所名	幌延町宮園町（1カ所）	6条南1丁目交差点	東町の3叉路
通学路の状況	通学路だが横断箇所がない	登校時の交通量が多く、大型車が通るため危険	歩道はあるが狭い
対策内容	横断歩道の設置	建設協会を通じ、安全運転の喚起周知	児童に対する注意喚起

幌延小学校 通学路対策箇所図

