

橋梁点検結果(幌延町)

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録 判定区分
						管理者名	都道府県名	市町村名	
新川橋	(シカワハシ)	開進6号線	1981	49.80	6.00	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
留目橋	(トドメハシ)	中間寒糠南線	1976	25.50	7.50	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
中の橋	(ナカノハシ)	上問寒3号線	1983	26.40	7.20	幌延町	北海道	幌延町	Ⅱ
上の橋	(カミノハシ)	上問寒3号線	1996	23.86	7.20	幌延町	北海道	幌延町	I
栄光橋	(エイクワハシ)	幌延1号線	1979	4.60	7.22	幌延町	北海道	幌延町	I
北斗橋	(ホクトハシ)	幌延9号線	1975	12.80	8.50	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
北星橋	(ホクセイハシ)	幌延下沼線	1978	3.41	7.00	幌延町	北海道	幌延町	I
望橋	(ノゾミハシ)	下沼線	1993	10.44	6.70	幌延町	北海道	幌延町	I
北孝橋	(ホクコウハシ)	問寒中間寒線	1988	9.44	8.20	幌延町	北海道	幌延町	I
茂楽橋	(モウラクハシ)	中間寒糠南線	1976	13.40	7.50	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
昌栄橋	(ショウエイハシ)	中間寒糠南線	1974	6.00	7.50	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
景流橋	(ケイリュウハシ)	上問寒1号線	1965	8.40	5.60	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
新流橋	シリュウハシ	上問寒1号線	1972	6.30	5.50	幌延町	北海道	幌延町	I
奥の橋	(オクノハシ)	上問寒3号線	1988	13.34	6.20	幌延町	北海道	幌延町	I
日進橋	(ニッシンハシ)	幌延10号線	1975	12.14	5.00	幌延町	北海道	幌延町	Ⅱ
久保の橋	(クボノハシ)	下沼10号線	1980	5.48	6.10	幌延町	北海道	幌延町	I
奥泉の橋	(オクヰンノハシ)	下沼10号線	1980	5.30	6.60	幌延町	北海道	幌延町	I
北下沼4号橋	(キタシモヌマ4コウハシ)	下沼18号線	1985	12.44	5.00	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
下北橋	(シモキタハシ)	下沼21号線	1988	10.84	6.70	幌延町	北海道	幌延町	I
豊成橋	(ホウセイハシ)	町道北進7号線	2002	15.86	7.34	幌延町	北海道	幌延町	I
原の沢橋	(ハラノサワハシ)	開進4号線	1981	10.04	7.50	幌延町	北海道	幌延町	I
久喜橋	(ヒサキハシ)	開進11号線	1977	14.60	5.00	幌延町	北海道	幌延町	Ⅲ
中間寒6号橋	(ナカトイカン6コウキョウ)	中間寒6号線	2010	3.48	8.00	幌延町	北海道	幌延町	I

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。